

Sensor de Ausência de Pressão - Série SAP



Tipo	Conectores com função: sensores por ausência de pressão. Emitem um sinal pneumático quando o nível de pressão na câmara de escape do cilindro se torna menor que um determinado limite mínimo (fim de curso).
Posição de trabalho	Indiferente
Fixação	Através de rosca macho
Fluido	Ar comprimido filtrado, com ou sem lubrificação
Temperaturas	-10...80 °C (14...176 °F)
Pressão de trabalho	3...8 bar (44...116 psi)
Pressão de comutação	0,6 bar (8,7 psi)
Tempo de comutação	3 ms
Conexões	G1/8", G1/4", G3/8" e G1/2"
Materiais	Corpo de latão e polímero HR, guarnições de NBR (borracha nitrílica)

Código	øc	F	H	J	L
SAP-01	G 1/8"	14	23	16	44,5
SAP-02	G 1/4"	17	28	19,5	46,5
SAP-03	G 3/8"	22	29	23,5	49
SAP-04	G 1/2"	27	30	31,5	52,5

